

# DeaneCo 6-31 GP TYPE 1

## NETTOYANT ACIDE POUR ROUILLE ET OXYDES

DeaneCo 6-31GP de type I ou II est un nettoyant acide destiné à enlever la rouille et les oxydes sur les métaux ferreux et les alliages d'aluminium. Contribue aussi à la prévention de corrosion. Sert également de prétraitement de surface avant les applications de peinture. Il peut être utilisé en immersion, en aspersion ou à la brosse.

### AVANTAGES

- Nettoie et élimine les couches oxydées des surfaces métalliques et protège contre la corrosion
- Procure une base d'adhérence pour la peinture
- Indiqué pour le brillantage de l'aluminium ; il laisse une finition satinée sur ce métal
- Rapidement et complètement soluble dans l'eau
- Ce produit ne contient aucun nonylphénol éthoxylé (NPEs)

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide	Solubilité	Soluble dans l'eau	Inflammabilité	Ininflammable
Couleur	Incolore	pH	2	Densité	1.34
Odeur	Solvant	Point d'éclair	Non disponible		

### FORMATS DISPONIBLES



20L

20DE631P

205L

20DE631D

1000L

20DE631T

### LEGISLATION

Réglementé par le SIMDUT

### SÉCURITÉ ET MANUTENTION

Éliminer le contenu/réceptacle selon la réglementation applicable.

Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels

## MÉTHODES D'UTILISATION

**IMMERSION NON-CHAUFFÉE:** Diluer le DeaneCo 6-31GP à 20-25% par volume dans de l'eau à température pièce. Immerger les pièces à traiter pendant 3-10 minutes.  
**RINÇAGE:** Rincer à l'eau froide ou tiède.

**IMMERSION CHAUFFÉE:** Diluer le DeaneCo 6-31GP à 6-9% par volume dans de l'eau à température pièce. Le bain peut aussi être chauffé jusqu'à 60°C, le temps de contact sera en fonction de l'importance des oxydes à éliminer, généralement de 3 à 10 minutes.

**RINÇAGE:** Rincer à l'eau froide ou tiède.

**PULVÉRISATEUR:** Diluer le DeaneCo 6-31GP à 20-25% par volume dans de l'eau à température pièce. Asperger à l'aide d'un pulvérisateur sans air. On peut accélérer le nettoyage en brossant la surface souillée.

**RINÇAGE:** Rincer à l'eau froide ou tiède.

**APPLICATION MANUEL:** Diluer le DeaneCo 6-31GP à 14-25% par volume dans de l'eau à température pièce. Appliquer à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon saturé de la solution. **RINÇAGE:** Rincer à l'eau froide ou tiède.

CONSULTEZ VOTRE REPRÉSENTANT DEANECO POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES CONDITIONS D'UTILISATION OPTIMALES POUR CE PRODUIT.

Les informations et recommandations concernant ce produit sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune garantie n'est associée aux données présentées dans ce document, et aucune de ces garanties ne doit être interprétée à partir des informations et des résultats attendus présentés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures, directs ou indirects, liés à l'utilisation de ce produit.